


(Nach uns aktuell vorliegenden Informationen, keine Gewähr)

Datum:	26. Mai 23
 tekmodul GmbH	tekmodul GmbH Lindwurmstr. 97a D-80337 München Tel: +49 (89) 904118290 Mail: info@tekmodul.de Web: www.tekmodul.de Geschäftsführer: Tassilo Halt Registergericht München: HRB 158866

Quectel Module	Aktuelle Firmware	Release Datum
L76L-M33	L76LNR03A01S	1. Sep. 2021
L76LB	L76LBNR13A01S	24. Mär. 2021
L96	L96NR01A03SC	10. Nov. 2020
LG69T	LG69TAPNR01A01V01_HYF_BETA0705	27. Jul. 2020
LG77-GLN	LG77LNR01A02S_GLN	8. Mär. 2021
M66FB	M66FBR03A09	7. Jun. 2021
M66FA	M66FAR02A09BT	15. Jul. 2021
M95F	M95FAR03A06	10. Nov. 2020
MC60	MC60CAR01A15	31. Mär. 2021
MC60ECA	MC60ECAR01A08	18. Mär. 2022
BC66	BC66NBR01A11_01.200.01.200	24. Feb. 2023
BC66	BC66NBR03A03_01.200.01.200	7. Mär. 2023
BC66NADA	BC66NADAR02A01_01.002.01.002	25. Mär. 2022
BC660K-GL	BC660KGLAAR01A05_01.200.01.200	23. Mai. 2023
BG96	BG96MAR02A07M1G_01.200.01.200	20. Feb. 2023
BG96	BG96MAR03A11M1G_01.200.01.200	16. Feb. 2023
BG95-M1	BG95M1LAR05A01_01.200.01.200	23. Mai. 2023
BG95-M2	BG95M2LAR02A04_01.200.01.200	5. Jan. 2023
BG95-M2	BG95M2LAR02A05_01.200.01.200	31. Mär. 2023
BG95-M3	BG95M3LAR05A03_01.200.01.200	11. Mai. 2023
BG95-M3	BG95M3LAR02A04_01.200.01.200	10. Feb. 2023
BG95-M4	BG95M4LAR05A01_01.200.01.200.zip	22. Mai. 2023
BG95-M5	BG95M5LAR04A01_01.200.01.200	20. Mai. 2023
BG95MF_R02-TX1.0	BG95MFLAR02A01_01.004.01.004	4. Dez. 2020
BG95MF_R05-TX2.0	BG95MFLAR05A01_01.002.01.002	7. Jan. 2022
BG950A-GL	BG950AGLAAR01A03_01.200.01.200	16. Mai. 2023
BG951A-GL	BG951AGLAAR01A03_01.002.01.002	12. Jan. 2023
BG77	BG77LAR02A04_01.200.01.200	31. Mär. 2023
BG77	BG77LAR04A01_01.003.01.003	3. Apr. 2023
BG770A-GL	BG770AGLAAR01A05_01.200.01.200	20. Mär. 2023
BG600L-M3	BG600LM3LAR02A04_01.200.01.200	13. Jan. 2023
BG600L-M3	BG600LM3LAR05A01_01	10. Mai. 2023
EC21E	EC21EFAR06A08M4G_20.200.20.200	4. Apr. 2023
EC21EU	EC21EUGAR06A05M4G_01.001.01.001	27. Dez. 2021
EC21EUX	EC21EUXGAR08A07M1G_20.200.20.200	29. Jan. 2023
EC25E	EC25EFAR08A06M4G_20.201.20.201	18. Apr. 2023
EC25EU	EC25EUGAR08A01M4G_01.001.01.001	15. Jul. 2021
EC25EUX	EC25EUXGAR08A14M1G_20.200.20.200	3. Apr. 2023
EC200A-EU	EC200AEUHAR01A16M16_01.200.01.200	12. Mai. 2023
EC200T-EU(Old)	EC200TEUHAR03A02M16_01.001.01.001	17. Mär. 2021
EC200T-EU(New)	EC200TEUHAR03A04M16_01.001.01.001	28. Nov. 2022
EG91E	EG91EFBR06A10M4G_01.200.01.200	10. Jan. 2023
EG91EXGA	EG91EXGAR08A13M1G_20.200.20.200	18. Apr. 2023
EG91NA	EG91NAFBR05A07M4G_30.001.30.001	5. Nov. 2021

EG91NAX	EG91NAXGAR07A03M1G_30.004.30.004	10. Aug. 2022
EG915U-EUAB	EG915UEUABR03A01M08_01.203.01.203	9. Mai. 2023
EG95-E	EG95EFBR06A07M4G_01.001.01.001	8. Mär. 2021
EG95EXGA	EG95EXGAR08A07M1G_20.201.20.201	15. Apr. 2023
EG21GGB	EG21GGBR07A11M1G_30.200.30.200	2. Dez. 2022
EG25GGB	EG25GGBR07A08M2G_30.201.30.201	3. Apr. 2023
EM12G	EM12GPAR01A21M4G_01.007.01.007	6. Jun. 2022
EM06E	EM06ELAR04A20M4G	2. Feb. 2023
EM05E	EM05EFAR06A06M4G_01.200.01.200	9. Mai. 2023
EM05G	EM05GFAR07A07M1G_40.001.40.001	23. Apr. 2023
EP06E	EP06ELAR04A20M4G	29. Jan. 2023
RM500Q-GL	RM500QGLABR11A06M4G_02.200.02.200	29. Mär. 2023
RM500Q-GL	RM500QGLABR13A02M4G_01.200.01.200	17. Feb. 2023
RM500Q-AE	RM500QAEAAR11A03M4G_01.200.01.200	3. Mär. 2023
RM500Q-AE	RM500QAEAAR13A01M4G_02.003.02.003	28. Apr. 2023
RM502Q-AE	RM502QAEAAR11A04M4G_03.202.03.202	23. Apr. 2023
RM502Q-AE	RM502QAEAAR13A03M4G_01.001.01.001	27. Feb. 2023
RM505Q-AE	RM505QAEAAR11A03M4G_06.001.06.001	29. Mär. 2022
RM510Q-GLAA	RM510QGLAAR11A04M4G_01.200.01.200	17. Mär. 2023
RM510Q-GLHA	RM510QGLHAR11A04M4G_01.001.01.001	7. Jul. 2021
RM520N-GL	RM520NGLAAR01A07M4G_01.201.01.201	29. Mär. 2023
RG500Q-EA	RG500QEEAAR11A06M4G_01.001.01.001	12. Okt. 2021
RG502Q-EA	RG502QEEAAR13A02M4G_01.001.01.001	7. Jun. 2022
RG500L-EU_OCPU	RG500LEUACR02A04M8G_OCPU_20.001.20.001	18. Feb. 2022

blue marked firmwares are IRN/RUS locked