

(Nach uns aktuell vorliegenden Informationen, keine Gewähr)



tekmodul GmbH

tekmodul GmbH  
Lindwurmstr. 97a  
D-80337 München  
Tel: +49 (89) 904118290  
Mail: info@tekmodul.de  
Web: www.tekmodul.de

Geschäftsführer: Tassilo Halt  
Registergericht München: HRB 158866

Quectel Module	Aktuelle Firmware	Release Datum
L76L-M33	L76LNR03A01S	1. Sep. 2021
L76LB	L76LBNR03A02SC	5. Mär. 2021
L96	L96NR01A03SC	10. Nov. 2020
LG69T	LG69TAPNR01A01V01_HYF_BETA0705	27. Jul. 2020
LG77-GLN	LG77LNR01A02S_GLN	8. Mär. 2021
M66FB	M66FBR03A09	7. Jun. 2021
M66FA	M66FAR02A09BT	15. Jul. 2021
M95F	M95FAR03A06	10. Nov. 2020
MC60	MC60CAR01A15	31. Mär. 2021
MC60ECA	MC60ECAR01A07	24. Mär. 2020
BC68(NB1)	BC68JAR01A10	3. Jul. 2019
BC68(NB2)	BC68JAR02A02	16. Jan. 2020
BC95G(NB1)	BC95GJBR01A08	3. Jul. 2020
BC95G(NB2)	BC95GJBR02A03	18. Aug. 2020
BC92	BC92RBR01A05	9. Sep. 2020
BC66	BC66NBR03A03_01.001.01.001	27. Mär. 2021
BC66NADA	BC66NADAR02A01_01.001.01.001	9. Dez. 2020
BC660K-GL	BC660KGLAAR01A04_01.001.01.001	8. Sep. 2021
BG96	BG96MAR02A07M1G_01.102.01.102	16. Nov. 2021
BG95M1	BG95M1LAR02A04_01.006.01.006	7. Sep. 2021
BG95M2	BG95M2LAR02A04_01.009.01.009	16. Aug. 2021
BG95M3	BG95M3LAR02A04_01.002.01.002	9. Sep. 2021
BG95M4	BG95M4LAR02A02_01.006.01.006	16. Aug. 2021
BG95MF_R02-TX1.0	BG95MFLAR02A01_01.004.01.004	4. Dez. 2020
BG95MF_R05-TX2.0	BG95MFLAR05A01_01.001.01.001	6. Jul. 2021
BG77	BG77LAR02A04_01.006.01.006	15. Okt. 2021
BG600L-M3	BG600LM3LAR02A04_01.002.01.002	24. Mai. 2021
EC21E	EC21EFAR06A06M4G_20.002.20.002	15. Okt. 2021
EC21EU	EC21EUGAR06A04M4G_01.004.01.004	5. Okt. 2020
EC21EUX	EC21EUXGAR08A04M1G_20.002.20.002	16. Aug. 2021
EC25E	EC25EFAR08A03M4G_20.001.20.001 (DFOTA von R06 auf R08 ist nicht möglich)	18. Aug. 2021
EC25EU	EC25EUGAR06A07M4G_01.001.01.001	30. Apr. 2021
EC25EUX	EC25EUXGAR08A08M1G_20.002.20.002	17. Aug. 2021
EC200T-EU(Old)	EC200TEUHAR03A02M16_01.001.01.001	17. Mär. 2021
EC200T-EU(New)	EC200TEUHAR05A04M16_01.001.01.001	5. Nov. 2021
EG91E	EG91EFBR06A07M4G_01.007.01.007	12. Feb. 2020
EG91EXGA	EG91EXGAR08A07M1G_20.002.20.002	17. Aug. 2021
EG91NA	EG91NAFBR05A07M4G_30.001.30.001	5. Nov. 2021
EG95-E	EG95EFBR06A07M4G_01.001.01.001	8. Mär. 2021
EG95-EXGA	EG95EXGAR08A04M1G_20.002.20.002	30. Aug. 2021
EG21G	EG21GGBR07A11M1G_30.001.30.001	16. Aug. 2021
EG25GGB	EG25GGBR07A08M2G_30.004.30.004	29. Sep. 2021
EM12G	EM12GPAR01A21M4G_01.004.01.004	22. Jul. 2021
EM06E	EM06ELAR04A02M4G	22. Okt. 2021
EM05E	EM05EFAR06A04M4G_01.001.01.001	9. Sep. 2019

EP06E	<b>EP06ELAR04A04M4G</b>	1. Feb. 2021
UC20EC	<b>UC20EQCR03A13E1G</b>	11. Nov. 2019
UC20EB	<b>UC20EQBR07A01E1G</b>	14. Jun. 2017
RM500Q-GL	<b>RM500QGLABR11A06M4G_01.001.01.001</b>	10. Nov. 2021
RM500Q-AE	<b>RM500QAEAAR13A01M4G_01.001.01.001</b>	9. Nov. 2021
RM502Q-AE	<b>RM502QAEAAR11A02M4G_01.003.01.003</b>	30. Mär. 2021
RM505Q-AE	<b>RM505QAEAAR11A03M4G_02.001.02.001</b>	31. Aug. 2021
RM510Q-GLAA	<b>RM510QGLAAR11A03M4G_01.001.01.001</b>	22. Jun. 2021
RM510Q-GLHA	<b>RM510QGLHAR11A04M4G_01.001.01.001</b>	7. Jul. 2021
RG500Q-EA	<b>RG500QEAAAR11A06M4G_01.001.01.001</b>	11. Okt. 2021
RG502Q-EA	<b>RG502QEAAAR11A06M4G_01.001.01.001</b>	30. Sep. 2021